

编号：DWGC- GFQ -1

开发建设项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书

建设工程名称：河北曲阳 30 兆瓦光伏发电项目

单位工程名称：防洪排导工程

所含分部工程：排洪导流设施

2016 年 11 月

开发建设项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书

项目名称：河北曲阳 30 兆瓦光伏发电项目

单位工程：防洪排导工程

建设单位：曲阳晶投新能源科技有限公司

设计单位：宁夏江南集成科技有限公司

施工单位：南京海俊建筑安装工程有限公司溧阳分公司

监理单位：太原理工大成工程有限公司

验收日期：2016 年 11 月

验收地点：保定市曲阳县

防洪排导工程验收评定书

2016年7月，由建设单位和监理单位等单位代表及有关专家组成的验收工作组，对河北曲阳30兆瓦光伏发电项目进行质量评定。

验收工作组分别听取了施工单位对工程建设和分部工程质量评定的汇报，分工程现场检查和资料检查两个小组，分别对完成的工程质量、外观情况进行了检查，审查了工程档案资料；评定了单位工程质量等级，对相关遗留问题提出了处理意见。

一、工程概况

开关站及道路开挖混凝土排水沟1500m，疏导开关站及道路汇水。
施工时间 2016年10月。

二、合同执行情况

施工单位均按合同要求完成了相关工作，根据建设要求各承建项目均已按设计图纸要求全部完成。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

工程共1个分部工程，混凝土排水沟，分部工程验收工作组评定全部合格，合格率100%。

（二）检测成果分析

本工程建设中，主体工程监理单位全程跟踪检测，对排水沟的尺寸外观等均进行了检测，符合设计要求和施工规范规定。

（三）外观评价

单位工程验收工作组现场检查，单位工程外观符合要求，外观质量合格。

（四）质量监督单位的工程等级核定意见

经过单位工程验收组对工程施工现场和施工资料的检查验收，该单位工程质量等级核定为：合格

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

开关站及道路区混凝土排水沟经水土保持监理单位人员和建设单位组成的工作组，对现场检查和施工资料的检查，得出的验收结论为：

（一）工程现场均已完成，满足验收条件。



（二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。

（三）施工资料齐全。

（四）同意进行该单位工程验收。

单位工程通过验收，质量等级核定为 合格。

验收单位人员签字表

	单位名称	签字
水土保持监理单位	太原理工大成工程有限公司	
施工单位	南京海俊建筑安装工程有限公司 溧阳分公司	
建设单位	曲阳晶投新能源科技有限公司	

编号：DWGC- GFQ -2

开发建设项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书

建设项目名称：河北曲阳 30 兆瓦光伏发电项目

单位工程名称：土地整治工程

所含分部工程：场地平整

2017 年 2 月

开发建设项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书

项目名称：河北曲阳 30 兆瓦光伏发电项目

单位工程：土地整治工程

建设单位：曲阳晶投新能源科技有限公司

设计单位：宁夏江南集成科技有限公司

施工单位：南京海俊建筑安装工程有限公司溧阳分公司

监理单位：太原理工大成工程有限公司

验收日期：2017 年 2 月

验收地点：保定市曲阳县

土地整治工程验收评定书

2016年7月，由建设单位和监理单位等单位代表及有关专家组成的验收工作组，对河北曲阳30兆瓦光伏发电项目进行质量评定。

验收工作组分别听取了施工单位对工程建设和分部工程质量评定的汇报，分工程现场检查和资料检查两个小组，分别对完成的工程质量、外观情况进行了检查，审查了工程档案资料；评定了单位工程质量等级，对相关遗留问题提出了处理意见。

一、工程概况

光伏发电区场地平整8.6hm²。

施工时间 2017年1月。

二、合同执行情况

施工单位均按合同要求完成了相关工作，根据建设要求各承建项目均已按设计图纸要求全部完成。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

工程共1个分部工程，场地平整，分部工程验收工作组评定全部合格，合格率100%。

（二）检测成果分析

本工程建设中，主体工程监理单位全程跟踪检测，对排水沟的尺寸外观等均进行了检测，符合设计要求和施工规范规定。

（三）外观评价

单位工程验收工作组现场检查，单位工程外观符合要求，外观质量合格。

（四）质量监督单位的工程等级核定意见

经过单位工程验收组对工程施工现场和施工资料的检查验收，该单位工程质量等级核定为：合格

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

光伏发电区场地平整经水土保持监理单位人员和建设单位组成的工作组，对现场检查和施工资料的检查，得出的验收结论为：

（一）工程现场均已完成，满足验收条件。

（二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。

（三）施工资料齐全。

（四）同意进行该单位工程验收。

单位工程通过验收，质量等级核定为 合格。

验收单位人员签字表

	单位名称	签字
水土保持监理单位	太原理工大成工程有限公司	孙晓晶
施工单位	南京海俊建筑安装工程有限公司 溧阳分公司	朱伟
建设单位	曲阳晶投新能源科技有限公司	孙

编号：DWGC- GFQ -3

开发建设项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书

建设项目名称：河北曲阳 30 兆瓦光伏发电项目

单位工程名称：护坡防护工程

所含分部工程：混凝土护坡

2016 年 11 月

开发建设项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书

项目名称：河北曲阳 30 兆瓦光伏发电项目

单位工程：护坡防护工程

建设单位：曲阳晶投新能源科技有限公司

设计单位：宁夏江南集成科技有限公司

施工单位：南京海俊建筑安装工程有限公司溧阳分公司

监理单位：太原理工大成工程有限公司

验收日期：2016 年 11 月

验收地点：保定市曲阳县

护坡防护工程验收评定书

2016 年 7 月，由建设单位和监理单位等单位代表及有关专家组成的验收工作组，对河北曲阳 30 兆瓦光伏发电项目进行质量评定。

验收工作组分别听取了施工单位对工程建设和分部工程质量评定的汇报，分工程现场检查 and 资料检查两个小组，分别对完成的工程质量、外观情况进行了检查，审查了工程档案资料；评定了单位工程质量等级，对相关遗留问题提出了处理意见。

一、工程概况

开关站混凝土护坡防护 100m。

施工时间 2016 年 10 月。

二、合同执行情况

施工单位均按合同要求完成了相关工作，根据建设要求各承建项目均已按设计图纸要求全部完成。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

工程共 1 个分部工程，混凝土护坡，分部工程验收工作组评定全部合格，合格率 100%。

（二）检测成果分析

本工程建设中，主体工程监理单位全程跟踪检测，对排水沟的尺寸外观等均进行了检测，符合设计要求和施工规范规定。

（三）外观评价

单位工程验收工作组现场检查，单位工程外观符合要求，外观质量合格。

（四）质量监督单位的工程等级核定意见

经过单位工程验收组对工程施工现场和施工资料的检查验收，该单位工程质量等级核定为：合格

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

光伏发电区场地平整经水土保持监理单位人员和建设单位组成的工作组，对现场检查和施工资料的检查，得出的验收结论为：

（一）工程现场均已完成，满足验收条件。



（二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。

（三）施工资料齐全。

（四）同意进行该单位工程验收。

单位工程通过验收，质量等级核定为 合格。

验收单位人员签字表

	单位名称	签字
水土保持监理单位	太原理工大成工程有限公司	
施工单位	南京海俊建筑安装工程有限公司 溧阳分公司	
建设单位	曲阳晶投新能源科技有限公司	

编号：DWGC- GFQ -4

开发建设项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书

建设项目名称：河北曲阳 30 兆瓦光伏发电项目

单位工程名称：绿化工程

所含分部工程：种草、种植灌木、园林绿化

2017 年 4 月

开发建设项目水土保持设施 单位工程验收鉴定书

项目名称：河北曲阳 30 兆瓦光伏发电项目

单位工程：护坡防护工程

建设单位：曲阳晶投新能源科技有限公司

设计单位：宁夏江南集成科技有限公司

施工单位：南京海俊建筑安装工程有限公司溧阳分公司

监理单位：太原理工大成工程有限公司

验收日期：2017 年 4 月

验收地点：保定市曲阳县

护坡防护工程验收评定书

2016 年 7 月，由建设单位和监理单位等单位代表及有关专家组成的验收工作组，对河北曲阳 30 兆瓦光伏发电项目进行质量评定。

验收工作组分别听取了施工单位对工程建设和分部工程质量评定的汇报，分工程现场检查 and 资料检查两个小组，分别对完成的工程质量、外观情况进行了检查，审查了工程档案资料；评定了单位工程质量等级，对相关遗留问题提出了处理意见。

一、工程概况

种草 12.67hm²、种植灌木 0.65hm²、园林绿化 0.01hm²。

施工时间 2017 年 3 月。

二、合同执行情况

施工单位均按合同要求完成了相关工作，根据建设要求各承建项目均已按设计图纸要求全部完成。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

工程共 1 个分部工程，绿化工程，分部工程验收工作组评定全部合格，合格率 100%。

（二）检测成果分析

本工程建设中，主体工程监理单位全程跟踪检测，对排水沟的尺寸外观等均进行了检测，符合设计要求和施工规范规定。

（三）外观评价

单位工程验收工作组现场检查，单位工程外观符合要求，外观质量合格。

（四）质量监督单位的工程等级核定意见

经过单位工程验收组对工程施工现场和施工资料的检查验收，该单位工程质量等级核定为：合格

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

绿化工程经水土保持监理单位人员和建设单位组成的工作组，对现场检查 and 施工资料的检查，得出的验收结论为：

（一）工程现场均已完成，满足验收条件。

（二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。

（三）施工资料齐全。

（四）同意进行该单位工程验收。

单位工程通过验收，质量等级核定为 合格。

验收单位人员签字表

	单位名称	签字
水土保持监理单位	太原理工大成工程有限公司	张亮亮
施工单位	南京海俊建筑安装工程有限公司 溧阳分公司	朱伟
建设单位	曲阳晶投新能源科技有限公司	孙